

日本製鉄株式会社和歌山製鉄所構内からの錆びた鉄粉の飛散について

本年6月26日頃、日本製鉄株式会社和歌山製鉄所（以下、和歌山製鉄所）構内から錆びた鉄粉（以下、錆鉄粉）が和歌山市古屋を中心とした地域に飛散し、自動車等へ錆鉄粉が付着する現象が発生いたしました。近隣の皆さまにご迷惑とご心配をお掛けしておりますことにつき、深くお詫び申し上げます。

1. 調査状況について

錆鉄粉は、当時の風向き（南風）から和歌山製鉄所構内より和歌山市古屋を中心とした地域に飛散したものと考えております。未だ原因確定には至っておりませんが、事案発生当時、煤煙発生施設の1つである和歌山共同火力株式会社（以下、和共火）3号発電設備においては、定期検査完了後の試運転を行っており、錆鉄粉の発生源となった可能性があるものと考えております。また、和歌山製鉄所の設備については、現時点では異常操業を確認できておりません。

2. 今後の調査ならびに再発防止策について

引き続き、日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）および和共火の両社が連携して発生原因の追究を行っております。

和共火3号発電設備を停止し、9月下旬にボイラー内部点検を行い、異常の有無を確認し、必要な対策を実施します。

なお、6月の錆鉄粉飛散時以降、和共火3号発電設備の煙突からの飛散物を常時監視しており、錆鉄粉が飛散していないことを確認しております。

3. 清掃費用について

錆鉄粉の降下により、自動車等への錆鉄粉の付着が発生しております。これらについて清掃費用が生じる場合、次の窓口までご相談頂きますようお願いいたします。

【清掃費用に関する和歌山製鉄所及び和共火合同ご相談窓口】

受付時間：平日 9:00~18:00 専用ダイヤル：073-407-5154

(プレスリリースに関するお問い合わせ先)

日本製鉄 和歌山製鉄所 総務部人事総務室	TEL：073-451-1556
日本製鉄 本社 総務部広報センター	TEL：03-6867-2146,2135,2977,3419
和共火 企画管理部 総務室	TEL：073-455-2141

以 上